

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар**

«Детский сад № 216 «Кораблик детства»

350072 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
ул. Московская 76, телефон-факс: 8(861) 252-09-10 электронный адрес: detsad216@kubannet.ru,
ds216@yandex.ru

АКТ № 1

обследования территории и находящихся на ней объектов.

Комиссия в составе:

председателя комиссия Чекалиной Светланы Васильевны - заведующего
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №216»

членов комиссии:

Гипич Галина Ивановна, бухгалтера МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад
№216»,

Крапивкина Николая Анатольевича, заместителя заведующего МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад №216»,

Добрянской Елены Евгеньевны, воспитателя, ответственного по охране труда
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №216»,

Шевченко Марии Викторовны, учителя-логопеда, уполномоченного по правам
участников образовательного процесса МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад
№216», обследовала территорию МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №216»
на предмет обеспечения безопасности участников образовательного процесса.

В ходе работы комиссия установила:

**1. Обследование объекта (территории) на предмет обеспечения жизни и
здоровья воспитанников.**

Адрес места нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул.
Московская 76

Общая площадь территории составляет 10774 м²

Здание (литер А) - общая площадь 1635.1 м², кирпичное, двухэтажное, окна -
металлопластиковые и деревянные, перегородки- кирпичные. Количество входов – 9
(двери дерево, металл) Эвакуационных выходов -14

Ограждение по периметру территории – металл, находится в удовлетворительном
состоянии. Целостность полотен не нарушена.

Прогулочные площадки:

1. Группа № 1 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
оборудование исправно, закреплено
целостность меж площадочного ограждения не нарушена
целостность ограждения не нарушена
сорная растительность и грибы отсутствуют
деревья норма

2. Группа № 2 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
3. Группа № 3 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
4. Группа № 4 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
5. Группа № 5 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
6. Группа № 7 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
7. Группа № 8 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 д деревья норма
8. Группа № 9 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма

9. Группа № 10 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
10. Группа № 11 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
11. Группа № 12 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
12. Группа № 14 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
13. Группа № 15 – слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
14. Территория слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность меж площадочного ограждения не нарушена
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют
 деревья норма
15. Стадион слабо закрепленные или сломанные конструкции нет
 оборудование исправно, закреплено
 целостность ограждения не нарушена
 сорная растительность и грибы отсутствуют

2. Потенциально опасные участки объекта (территории)

Наличие опасных участков объекта не обнаружено.

3. Необходимые мероприятия по улучшению мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников.

В целях обеспечения мер по безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад №216», дополнительные мероприятия не требуются.

25.09.2022

Председатель комиссии



(подпись)

С.В. Чекалина

Члены комиссии:

(подпись)

Г.И. Гипич

(подпись)

Н.А. Крапивкин

(подпись)

Е.Е. Добрянская

(подпись)

М.В. Шевченко