Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
«Детский сад № 216 «Кораблик детства»
350072 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Московская 76, телефон-факс:**8(861) 252-09-10** электронный адрес: **detsad216@kubannet.ru, ds216@yandex.ru**

АКТ
обследования территории и находящихся на ней объектов.

Комиссия в составе:
председателя комиссия Чекалина Светлана Васильевна - заведующий МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №216»

членов комиссии:
Гипич Галины Ивановны, бухгалтера МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №216»,
Крапивкина Николая Анатольевича, заместителя заведующего МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №216»,
Мезенок Алёны Андреевны, воспитателя, ответственного по охране труда МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №216»,
Шевченко Марии Викторовны, учителя-логопеда, уполномоченного по правам участников образовательного процесса МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №216», обследовала территорию МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №216» на предмет обеспечения безопасности участников образовательного процесса.

В ходе работы комиссия установила:

1.Обследование объекта (территории) на предмет обеспечения жизни и здоровья воспитанников.

Адрес места нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Московская 76
Общая площадь территории составляет 10774 м²
Здание (литер А) - общая площадь 1635.1 м², кирпичное, двухэтажное, окна - металлопластиковые и деревянные, перегородки- кирпичные. Количество входов – 9 (двери дерево) Эвакуационных выходов -14
Ограждение по периметру территории – металл, находится в удовлетворительном состоянии. Целостность полотен не нарушена.

Прогулочные площадки:

1. Группа № **1** – слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
   оборудование _____***исправно, закреплено***_____
   целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
   целостность ограждения _____ ***не нарушена*** _____
   сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
   деревья _____***норма***_____

2. Группа № **2** – слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена*** _____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____***норма***_____

3. Группа № **3** – слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена*** _____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____ ***норма*** _____

4. Группа № **4** – слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения ____ ***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена*** _____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____ ***норма*** _____

5. Группа № **5** – слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения ____ ***не нарушена*** ____
целостность ограждения _____***не нарушена*** _____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____***норма***_____

6. Группа № **7**– слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена***_____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____***обрезка, омоложение 7 деревьев***_____
деревья _____ ***норма*** _____

7. Группа № **8** – слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена*** _____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____ ***норма*** _____

8. Группа № **9** – слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена***_____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____ ***норма*** _____

9. Группа № **10** – слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена***_____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____***обрезка,***_____

10. Группа № **11** – слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена***_____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____***норма***_____

11. Группа № **12**– слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена***_____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____ ***норма*** _____

12. Группа № **14**– слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена***_____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____ ***норма*** _____

13. Группа № **15**– слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена*** _____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____***обрезка, омоложение 2 деревьев***_____

14. **Территория** слабо закрепленные или сломанные конструкции _____***нет***_____
оборудование _____***исправно, закреплено***_____
целостность меж площадочного ограждения _____***не нарушена***____
целостность ограждения _____***не нарушена***_____
сорная растительность и грибы _____***отсутствуют***_____
деревья _____***обрезка, омоложение 23 дерева***_____
деревья _____***норма***_____

2. Потенциально опасные участки объекта (территории)

Наличие опасных участков объекта не обнаружено.

3. Необходимые мероприятия по улучшению мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников.

В целях обеспечения мер по безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад №216» необходимо выполнить следующие мероприятия:

	Наименование мероприятия
1	Произвести: - частичное омоложение и санитарная обрезка -2 дерева

01.09.2023

Председатель комиссии _____ (подпись) С,В, Чекалина

Члены комиссии: _____ (подпись) Г.И.Гипич

_____ (подпись) Н.А. Крапивкин

_____ (подпись) А.А, Мезенок

_____ (подпись) М.В. Шевченко